

# สื่อประกอบการสอนในวิชา

## เขียนแบบวิศวกรรม

จิรพงษ์ กสิวิทย์อำนวย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

E-mail : Jirapong.K@Chula.ac.th

### บทคัดย่อ

บทความนำเสนอตัวอย่างสื่อประกอบการสอน และวิธีสาธิตสื่อเหล่านี้ประกอบการบรรยาย วัตถุประสงค์หลักของสื่อคือ เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถเข้ามายิงหลักการและรายละเอียดที่อธิบายในสไลด์ประกอบคำบรรยายกับสถานการณ์จริง เมื่อสังเกตบรรยายการในห้องเรียนพบว่าการสาธิตทำให้นิสิตสนใจเนื้อหามากขึ้น และทำให้นิสิตมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตอบคำถามที่ผู้สอนถาม เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการสอนในห้องนี้กับห้อง ก่อนหน้าพบว่า แนวทางการสอนดังกล่าวสามารถทำให้การเรียนรู้ของนิสิตดีขึ้น

### คำสieberคัน

เขียนแบบวิศวกรรม, สื่อประกอบการสอน

# TEACHING MATERIALS FOR ENGINEERING DRAWING COURSE

**Jirapong Kasivitamnuay**

Department of Mechanical Engineering,  
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University  
Bangkok, Thailand  
E-mail : Jirapong.K@Chula.ac.th

## **ABSTRACT**

The article presents some teaching materials and shows how to use them in lectures. The main purpose of these materials is to help students relate the principles and details described in the presentation slides to real life situations. From an observation, demonstrations increased the students' interest in lessons and increased their interactions. Comparison the assessment results in this semester with those in the previous semester found that this approach improved the students' learning capability.

## **KEYWORDS**

Engineering drawing, Teaching material

## I. บทนำ

คณาจารย์ผู้สอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้นคงทราบดีอยู่แล้วว่า การสอนนิสิตกลุ่มใหญ่ (100 คน ขึ้นไป) จำเป็นต้องมีวิธีดึงความสนใจของนิสิต และวิธีที่ช่วยนิสิตซึ่งเรียนรู้ได้มากกว่าสามารถติดตามเนื้อหาได้ทันผู้เขียนพยายามแก้ปัญหา (หรือปรับปรุงการสอน) โดยอาศัยความเชื่อว่า ถ้าทำให้นิสิตทราบว่าสิ่งที่ตนเองกำลังเรียนอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่เข้าต้องใช้ในการประกอบอาชีพวิศวกรรม หรืออย่างน้อยที่สุดถ้าทำให้尼สิตมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่กำลังเรียนกับสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวเขาได้แล้ว นิสิต (ที่ต้องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต) จะเกิดความสนใจเนื้อหาวิชามากขึ้น ซึ่งอาจจะต่อเนื่องไปสู่ความสนใจศึกษาด้วยตัวเอง

ผู้เขียนและอาจารย์ ดร. นิพนธ์ วรรณโสดาคาย์ ได้ร่วมกันพัฒนาสื่อประกอบการสอนในรูปปัลลิต์ powerpoint<sup>1</sup> และเริ่มนำมาใช้งานตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษา 2547 ถัดจากนั้นរաกว่าต้นของปีการศึกษา 2550 อาจารย์นิพนธ์ก็เขียนเอกสารคำสอนที่สอดคล้องกับแผนที่การเรียนรู้ของวิชานี้ [1] เสร็จ การประเมินผลการสอนเมื่อสิ้นเทอมพบว่า สื่อประกอบการสอนดังกล่าวสามารถทำให้นิสิตเกิดความสนใจเนื้อหามากขึ้น และเข้าใจเนื้อหาได้่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้กระดาษดำและแผ่นใสเป็นหลัก [1] อย่างไรก็ตาม รูปภาพและการเคลื่อนไหวในสไลด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปภาพที่วาดແนวนวัตถุสามมิติ (หรือวัดให้รับรู้เป็นสามมิติ) นั้นแท้ที่จริงก็ยังเป็นเพียงรูปสองมิติ ดังนั้นเพื่อให้นิสิตเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับสิ่งรอบตัว (หรือสามารถพัฒนาทักษะการคิดและเรียนรู้) ได้ดีขึ้น ผู้เขียนคิดว่าถ้านำวัตถุจริงมาประกอบการสอนน่าจะช่วยให้บรรดานักเรียนสามารถติดตามและทำความเข้าใจได้ดีขึ้น จึงได้ลองนำวัตถุที่มีขนาดใหญ่ (เพื่อให้มองเห็นทั้งห้อง) ด้วย

บทความนี้สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องบรรยาย ของภาควิชาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 บทความจะเน้นเกี่ยวกับสื่อประกอบการสอนแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนและผู้ร่วมสอนสร้างขึ้น วิธีนำสื่อเหล่านี้มาใช้เพื่อให้นิสิตเห็น

- 1) ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับสิ่งรอบตัว
- 2) ความต่างและความเหมือนของเนื้อหาที่เรียนกับสิ่งที่พบในแบบวิศวกรรมจริง และ
- 3) เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับนิสิตผ่านการถาม-ตอบในห้องเรียน หรือช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ

อย่างไรก็ได้ สื่อการสอนที่จะกล่าวถึงก็ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทุกบท จึงยังไม่สามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างบริบูรณ์

<sup>1</sup> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ <http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~kjirapon/>

## II. การจัดการเรียนการสอน

### 2.1 เนื้อหาวิชา

เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น 12 บท คือ

- 1) บทนำ (หลักการฉายภาพ<sup>2</sup> เครื่องมือเขียนแบบและการเลือกซื้อ มาตรฐานการเขียนแบบ การคัดตัวอักษร<sup>3</sup> การสเก็ตช์ภาพมือเปล่า)
- 2) วิธีใช้เครื่องมือเขียนแบบ และเรขาคณิตประยุกต์
- 3) หลักการฉายภาพของโธกรา菲ก
- 4) การเขียนแบบภาพของโธกรา菲ก
- 5) การสเก็ตช์ภาพพิกทอ-เรียล
- 6) การอ่านแบบภาพของโธกรา菲ก
- 7) การบอกมิติและหมายเหตุ
- 8) สัญ尼ยมในการเขียนภาพของโธ-กรา菲ก
- 9) การเขียนแบบภาพตัด
- 10) สัญนิยมของการเขียนภาพตัด
- 11) การเขียนแบบสลักเกลี่ย
- 12) การเขียนแบบภาพประกอบ

### 2.2 สื่อประกอบการสอนและการนำไปใช้งาน

#### 2.2.1 กล่องกระดาษ

กล่องกระดาษรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งพับจากแผ่นคลี่ ในรูปที่ 1 สามารถใช้ประกอบการสอนได้หลายแบบ รายละเอียดจะกล่าวในหัวข้ออยู่ต่อไป

##### 2.2.1.1 ความจำเป็นของแบบ (หรือการเขียนแบบ)

ผู้เขียนเข้าใจถึงโดยกาสถานการณ์ว่า นิสิตต้องการซึ่งส่วน ซึ่งมีรูป่างและขนาดเหมือนกับกล่องกระดาษที่เห็น จากนั้นจึงอธิบายว่าปัญหาแรกที่พบก็คือเราจะใช้วิธีใดที่จะสร้างรูปที่สร้างขึ้นส่วนนี้ แน่นอน เราอาจจะทำแบบจำลองเหมือนจริง (แต่ใช้สุดขั้นตอน) แล้วให้ผู้สร้างวัดขนาดจากแบบจำลองที่เราเอามาให้ก็ได้ แต่แน่นอนวิธีไม่สะดวก จากนั้นจึงบรรยายว่าแบบทางวิศวกรรมเป็นทางเดียวที่หลักในการสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีจัดการข้อมูลสามมิติ (พิกัดต่าง ๆ บนวัตถุ) ให้กลายเป็นข้อมูลบนแผ่นกระดาษสองมิติ

##### 2.2.1.2 ภาพฉายของโธกรา菲ก

ในบทที่ 3 ผู้เขียนเกริ่นว่า บทเรียนวันนี้คือหัวใจของวิชาเขียนแบบ เพราะเป็นหลักการถ่ายทอดข้อมูลสามมิติไปสู่สื่อสองมิติไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ หลังจากอธิบายหลักการฉายภาพและการเกิดภาพฉายของโธกรา菲กของจุด เส้น ระนาบ ในสไลด์แล้ว ก่อนจะอธิบายการเขียนภาพฉายของรูปในสไลด์ต่อไป ผู้เขียนจะค้นควงหารูปแบบที่สามารถถ่ายทอดกระดาษไปบน visualizer แล้วนำ

<sup>2</sup> เนื้อหานี้อธิบายอีกครั้งในบทที่ 3 “หลักการฉายภาพของโธกราฟฟิก”

<sup>3</sup> ปัจจุบันความสำคัญของการคัดตัวอักษรเหลือเพียงสามารถอ่านได้ง่าย ไม่เข้มงวดเรื่องสัดส่วนของตัวอักษร และน้ำหนักตัวอักษรเหมือนสมัยก่อน

แผนประกอบวิธี (ตัวแทนของชากรับภาพ) มาค้นคว้าห่วงกล้องกับกล้องกระดาษ โดยให้ระนาบของแผนประกอบตั้งจากกับทิศการสองของกล้อง (ซึ่งเทียบเท่ากับทิศการมองวัตถุ) จากนั้นก็นำปากกาเขียนแผนในมาลากเส้นบนแผนประกอบตามขอบของระนาบที่มองเห็น (ในทิศการมองนั้น) พร้อมกับอธิบายว่ามีกี่คือหลักการฉายภาพของໂຄ-กราฟิก ซึ่งนำไปสู่การเกิดภาพฉายของໂຄ-กราฟิก

นอกจากนี้ผู้เขียนยังเปลี่ยนลักษณะการวางตัวของกล้องกระดาษ (สัมพัทธ์กับกล้อง) เพื่อให้เห็นว่าลักษณะของภาพฉายของໂຄ-กราฟิกขึ้นกับการวางตัวสัมพัทธ์ระหว่างวัตถุกับชากรับภาพ และภาพฉายดังกล่าวอาจแสดงขนาดจริงและรูปร่างจริงของระนาบบางระนาบที่มองวัตถุ หรืออาจปรากฏเป็นภาพสามมิติ ก่อนจะสรุปว่าภาพทั้งสองชนิดนี้ใช้ในการสื่อสารกับผู้ผลิตชิ้นส่วน แต่ภาพชนิดแรกนิยมมากกว่า เพราะให้ข้อมูลที่ชัดเจน อย่างไรก็ได้ ข้อมูลของวัตถุไม่สามารถบรรจุได้อย่างสมบูรณ์ในภาพฉายวิวนั้นวิวเดียว และนี่ก็คือที่มาของภาพฉายของໂຄ-กราฟิกหลายวิว

ผู้เขียนให้วัตถุที่ 2 ซึ่งแสดงภาพฉายของໂຄ-กราฟิกบนกล่องแก้ว (ตอนนั้นใช้กระดาษทึบ) เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ภาพฉายแล้วยังไม่จบกระบวนการ ต้องคลิกล่องแก้วออกให้แนบรวม เพื่อจะได้นำไปแสดงบนสื่อ สองมิติได้ นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องตำแหน่งสัมพัทธ์ของวิวด้วย

### 2.2.1.3 ส่วนประกอบของวัตถุ และการเกิดเส้นในภาพฉายของໂຄ-กราฟิก

หลังจากบรรยายโดยเข้าสู่แล้วว่าส่วนประกอบของวัตถุมีอะไรบ้าง (มุม ขอบ ระนาบ ฯลฯ) แล้ว ผู้เขียนก็นำกล้องกระดาษไปแสดงบน visualizer และสามารถสิ่ตว่าส่วนนี้คืออะไร เนื่องจากคำานี้ไม่ค่อยยากนิสิตก็ตอบได้โดยมั่นใจ และช่วยกระตุ้นความสนใจได้

นอกจากจะสามารถส่วนประกอบของวัตถุแล้ว ผู้เขียนยังเน้นให้สิ่ตพิจารณาว่าขอบ (ที่ผู้เขียนชี้ แนะนำว่า ผู้เขียนจะชี้ เนื่องจากจะภาพ) เกิดจากอะไร เช่น เกิดจากระนาบ ก ตัดกับระนาบ ข เป็นต้น เพราะว่าความเข้าใจส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีเส้นในภาพฉายของໂຄ-กราฟิก

### 2.2.1.4 ชนิดของระนาบ

หลังจากบรรยายชนิดของระนาบและหลักการพิจารณาชนิดของระนาบด้วยสไลด์แล้ว ผู้เขียนจะเลือกกล่องกระดาษมา 1 กล่อง (สมมุติว่าเป็นรูป 1(ง)) และกำหนดให้สิ่ตพิจารณาระนาบที่กำหนดสักระนาบที่นึง (สมมุติว่าเป็นระนาบสี่เหลี่ยม) จากนั้นผู้เขียนจะจัดวางวัตถุให้มองเห็นภาพวิวด้านหน้าด้านข้าง และด้านบน พร้อมกับถามว่าระนาบที่เราสนใจเป็นรูปร่างใดในกระบวนการมอง 3 วิวนี้ ก่อนจะถามว่าตกลงระนาบนั้นเป็นระนาบชนิดอะไร อย่างไรก็ได้ ผู้เขียนก็จะพยายามทำเรียน (ที่เป็นภาพพิกเซล) ไปตามเพิ่มเติมด้วย เพราะว่ากล้องกระดาษมีรูปร่างไม่ซับซ้อน

### 2.2.1.5 เส้นประ

หลังจากนิสิตเข้าใจแล้วว่าระนาบตัดกันทำให้เกิดขอบ และขอบจะถูกแสดงด้วยเส้น (หรือจุดขั้นกับการวางตัวของขอบเทียบกับทิศการมอง) ในภาพของໂຄ-กราฟิก ผู้เขียนแสดงวัตถุรูปที่ 1(ค) และชี้ที่ขอบซึ่งอยู่ตรงที่เป็นขั้นบันได ก่อนจะถามว่าขอบนี้มีอยู่จริงหรือไม่ นิสิตจะตอบว่ามี จากนั้นก็จัดวางวัตถุในลักษณะที่มองไม่เห็นขอบดังกล่าว ก่อนจะสรุปว่าขอบนั้นมีอยู่จริงแต่มองไม่เห็น จึงต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์ (หรือลักษณะของเส้น) ด้วยเส้นประเพื่อแทนสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อจะแสดงเชพาะสิ่งที่มองเห็นแล้วข้อมูลในภาพของໂຄ-กราฟิกจะไม่สมบูรณ์ (หรือต่อความเป็นวัตถุรูปทรงอื่นไปได้)

### 2.2.1.6 ภาพฉายในวิวซ้าย

ผู้เขียนใช้กล้องกระดาษรูปที่ 1(ช) ร่วมกับแผ่นใสเพื่อขออธิบายการเขียนภาพฉายของอิกราฟิกในวิวซ้าย ดังแสดงในรูปที่ 3 เริ่มแรกผู้เขียนยกสถานการณ์ว่า วัตถุขึ้นนี้มีการปั๊มโลโก้ (เป็นรอยบุ๋ม) บนระนาบสีเหลือง หากใช้กล้องแก้วแบบเดิมมาครอบวัตถุไว้ เราจะไม่เห็นขนาดและรูปร่างจริงของโลโก้ได้ จากนั้นจึงขออธิบายวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเริ่มจากการมองตั้งจากกับระนาบสีเหลือง และการบันทึกสิ่งที่มองเห็นบนระนาบใส (รูปที่ 3(ก)) จากนั้นจึงค่อย ๆ คลิกล่องแก้วให้แนบ (รูปที่ 3(ช) และ (ค))

### 2.2.1.7 การสเก็ตซ์ภาพพิกรหัสเรียล



ในบทที่ 5 ผู้เขียนอธิบายว่า ถ้าเห็นเส้นตรง (หรือเส้นโค้ง) คู่ใด ๆ ในภาพของอิกราฟิกที่ขานกันหรือข้อนกันแล้ว เส้นเหล่านั้นจะยังขนาดกันเสมอแม้จะมองวัตถุจากทิศทางอื่น ๆ ดังนั้นในกรณีเฉพาะที่เราสนใจคือ การสเก็ตซ์ภาพโดยไม่มีเมตริก ก็จะได้ว่าเส้นเหล่านั้นต้องขนาดกัน จากนั้นผู้เขียนก็ยกตัวอย่างภาพของอิกราฟิกของกล้องกระดาษในรูปที่ 4(ก) โดยที่ให้เห็นว่าเส้น A, B เป็นเส้นขนาดกันเมื่อมองจากวิวนอก เส้น C, D เป็นเส้นขนาดกันเมื่อมองจากวิวหน้า ดังนั้นเมื่อจัดวางวัตถุให้มองเห็นเป็นภาพพิกรหัสเรียล ไม่ว่าวัตถุจะวางตัวอย่างไรเส้นเหล่านี้ก็ยังขนาดกันอยู่เช่นเดิม ดังรูป 4(ช) ความจริงนี้จะช่วยเตือนนิสิตระหว่างที่สเก็ตซ์ภาพพิกรหัสเรียล เพื่อให้ได้รูปร่างของภาพถูกต้อง

### 2.2.1.8 การเขียนภาพตัด

ในบทที่ 9 อาจารย์สุวิทย์ บุญยวนิชกุล ได้กรุณาทำกล้องกระดาษที่แยกส่วนได้ (รูปที่ 5) ให้ผู้เขียนใช้สอนเรื่องการเขียนภาพตัด รายละเอียดของกล้องเหมือนกับภาพของอิกราฟิกในสไลด์ หลังจากที่ผู้เขียนบรรยายสไลด์ดังกล่าวแล้วก็จะแสดงขั้นตอนในสไลด์ข้างต่อไป แต่คราวนี้อธิบายโดยใช้กล้องกระดาษ เริ่มต้นให้นิสิตมองกล้องกระดาษจากมุมมองที่เห็นวิวหน้าและวิวนอก และบอกให้นิสิตเทียบสิ่งที่เห็นกับภาพของอิกราฟิกที่ขยายอยู่บนจอ จากนั้นอธิบายว่า cutting plane line จะอยู่คนละวิวกับภาพตัด (section view) อย่างในกรณีนี้ cutting plane line อยู่วิวนอก แต่ภาพตัดจะอยู่วิวหน้า (ที่ต้องเน้นก็ เพราะมีนิสิตจำนวนหนึ่งเขียน cutting plane line ที่วิวภาพตัด!!!) กล้องกระดาษนี้ยังช่วยย้ำว่าเมื่อมีขอบ A และ B เนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางของ cutting plane แต่เราจะไม่แสดงขอบเหล่านี้ในวิวภาพตัด


## 2.2.2 ท่อพีวีซี

ในบทที่ 8 จะมีสไลด์รูปทรงกระบอกเจาะรู 2 กรณี คือ 1) รูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอก และ 2) รูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอก ก่อนจะอธิบายสไลด์ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงการขาดภาพของอิกราฟิกวิวหน้า วิวข้าง และวิวนอก ผู้เขียนจะให้นิสิตดูท่อพีวีซีเจาะรูทั้งสองกรณีในรูปที่ 6 เพื่อให้เห็นว่าวิวหน้าเห็นรูเป็นวงกลม (เมื่่าว่าจะเจาะบนผิวได้) วิวนอกเห็นเป็นวงแหวนและเห็นขอบรูเป็นเส้นประลักษณ์จากวงกลมวงนอกไปยังวงใน ส่วนวิวด้านข้างถ้ารูใหญ่จะเห็นขอบข้างเว้าตรงตำแหน่งรู แต่ถ้ารูเล็กจะเห็นว่าขอบข้าง(แทบ)ไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นผู้เขียนจะสรุปว่า convention ที่จะกล่าวถึงนี้ได้กับกรณีหลัง ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรให้ดูภาพของอิกราฟิกของกรณีรูใหญ่ก่อน หลังจากอธิบายภาพเคลื่อนไหวในสไลด์กรณีรูใหญ่แล้ว ผู้เขียนก็อธิบาย convention ของกรณีรูเล็ก และย้ำอีกครั้งว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่ปรากฏจริง



รูปที่ 3

การสอนเรื่องภาพขยาย  
ของกราฟฟิกหลายวิว  
ในวิชาชีวะ



(ก)


(ข)




(ค)

รูปที่ 4

กล่องกระดาษสำหรับ  
แสดงให้เห็นว่าเส้นที่  
นานกันในภาพของ  
กราฟฟิกจะนานกัน  
เสมอไม่ว่าจะมองใน  
ทิศทางใด




(ก)




(ข)

รูปที่ 5

กล่องกระดาษแยกส่วน  
ได้ สำหรับสอนเรื่อง  
ภาพตัด



(ก)




(ข)

## 2.2.3 วัตถุที่มี fillet, round และ runout

ในบทที่ 8 จะมีสไลด์เรื่อง runout ผู้เขียนจะอธิบายเพียงแค่ว่า runout เกิดจากอะไร และความพยาຍາมที่จะแทน runout ด้วยเส้นในแบบ จากนั้นจึงแสดงวัตถุที่มี fillet, round และ runout (รูปที่ 7) และตั้งค่าตามขณะที่ชี้ตรง round (หรือ fillet) ว่าตรงนี้เรียกว่าอะไร ต่อมาจึงพยาຍາมซึ่งให้เห็นว่า round กับ fillet คือ ๆ กันกันจนหายไปทั้งคู่ ส่วนที่ค่อย ๆ กลืนกันก็คือ runout กรณีนี้ round มีรัศมีความโค้งมากกว่า fillet ดังนั้น runout จึงเป็นเส้นโค้งที่หุบเข้าหากัน ซึ่งเหมือนกับตัวอย่างในสไลด์ ผู้เขียนยังอธิบายเพิ่มเติมว่า fillet, round และ runout นั้นพบมากในชีวิตประจำวันหล่อ

## 2.2.4 เครื่องมือเจาะรู

ในบทที่ 11 มีเนื้อหาการเขียนแบบรูชนิดต่าง ๆ ผู้เขียนจะนำเครื่องมือเจาะรู ได้แก่ ดอกสว่าน ดอก countersink (รูปที่ 8) เป็นต้น มาแสดงว่ามีกับภาพของรูที่ปรากฏในแบบ แล้วเน้นว่าภาพของรูในแบบมีรูปร่างเหมือนเครื่องมือที่ใช้ทำรู อย่างไรก็ได้ รูที่เจาะด้วยดอกสว่านในแบบจะมีมุมยอดกว้างเท่ากับ 120 องศา ซึ่งต่างจากมุมจริงคือ 119 องศา




(ก) ภาพด้านหน้า



(ข) ภาพด้านข้าง

รูปที่ 6

ห้องปฏิบัติเจาะรูสำหรับ  
สอนเรื่อง convention  
ของการเขียนรูเจาะบน  
ห้องทรงกระบอก



รูปที่ 7

วัตถุที่มี fillet, round  
และ runout




รูปที่ 8

ดอก countersink


รูปที่ 9

ใบล็อกหัวหกเหลี่ยม




รูปที่ 10

แบบรายละเอียด  
สำหรับผลิตชิ้นส่วน  
และชิ้นส่วนจิวิ่งที่ผลิต  
จากแบบ



รูปที่ 11  
แบบภาพประกอบ และ<sup>ก</sup>คุณลักษณะจิวิ่ง



## 2.2.5 สลักเกลี่ยว

ในบทที่ 11 มีเนื้อหาการเขียนแบบส่วนหัวของโบลท์ และการใช้สัญลักษณ์แทนเกลี่ยว สิ่งที่นิสิตมักจะนึกภาพไม่ออกคือ การทำ chamfer ที่หัวของโบลท์ซึ่งทำให้เกิดพื้นผิว A ในรูปที่ 9(ก) ผู้เขียนจะแสดงขั้นตอนการวัดด้วยสไลด์ก่อน แล้วสถาบันมาแสดงวัตถุจริง พร้อมกับเน้นว่าเราจำลักษณะแบบที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่ปรากฏจริง อีกปัจจุบันนี้คือ thread runout (รูปที่ 9(ข)) หลังจากอธิบายวิธีวัด runout ในแบบ และความหมายของ runout ว่าแสดงความลึกของเกลี่ยวที่ค่ออยู่ น้อยลงจนกระทั่งหายไป (กลืนไปกับลำตัวที่ไม่มีเกลี่ยวของโบลท์) แล้วผู้เขียนก็แสดงวัตถุจริงและชี้ตำแหน่ง runout

## 2.2.6 แบบรายละเอียดและชิ้นส่วนจริง

ในบทที่ 12 ผู้เขียนนำแบบรายละเอียดและชิ้นส่วนจริงในรูปที่  $10^4$  มาให้นิสิตดู เพื่อแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วัดแบบระบุในแบบต้องครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถสร้างชิ้นส่วนได้ จากนั้นจึงค่อย ๆ อธิบายว่าสิ่งที่เรียนถูกนำไปใช้อย่างไร เช่น ข้อมูลใน title block แสดงสเกล ชื่อชิ้นส่วน วัสดุ ฯลฯ การบอกรายงาน การแสดงภาพตัด (ผู้เขียนตามนิสิตว่าภาพตัดในแบบเป็นชนิดอะไร) การเขียน enlarge view และการเขียน partial side view เป็นต้น

ในเรื่องการเขียนแบบภาพประกอบ ผู้เขียนนำตัวอย่างคุปกรณ์และแสดงแบบภาพประกอบ (รูปที่ 11) มาให้นิสิตดู จากนั้นก็อธิบายว่าแบบภาพประกอบนั้นเหมือนกับคุปกรณ์ทุกประการ ดังนั้นการวัดแบบภาพประกอบก็คือการประกอบชิ้นส่วนที่ละเอียดในกระบวนการนี้ อย่างไรก็ได้การวัดแบบจำเป็นต้องประยุกต์เทคนิคภาพตัดเพื่อให้ทราบว่าชิ้นส่วนสมควรหรือยึดกันอย่างไรได้ชัดเจน ผู้เขียนอธิบายเพิ่มอีกว่าแบบภาพประกอบสามารถใช้ตรวจสอบว่ามิติของชิ้นส่วนยังคงอยู่ ถูกต้องหรือไม่ และเมื่อประกอบเสร็จแล้วคุปกรณ์จะมีขนาด และขอบเขตใช้งานเท่าใด

## 2.2.7 แบบจริง และแบบในแคดเตล็อก

ในบทสัญนิยมการเขียนแบบภาพตัด ผู้เขียนนำแบบในรูปที่ 12<sup>5</sup> ไปให้นิสิตดู แล้วตั้งคำถามอย่างเช่น ภาพวิวหน้าในแบบเป็น aligned view หรือไม่ เป็นภาพตัดหรือไม่ ถ้าเป็นภาพตัดทำไมไม่แสดง section line หลังจากนั้นผู้เขียนจะบรรยายว่าสิ่งที่นิสิตเรียนกับสิ่งที่ใช้งานนั้นมีเป้าหมายทางการสื่อสารเหมือนกัน แต่อาจใช้สัญลักษณ์หรือข้อความต่างกัน สิ่งที่เหมือนกันในภาพรวมก็คือ แบบจะมีรูปและข้อความ มี title block ผู้เขียนซึ่งทำการบกมิติ C0.5 แล้วกามนิสิตว่าคืออะไร มองเห็นชัดใหม่ ก่อนจะสรุปว่าข้อความที่เขียนในแบบนั้นมีความสำคัญ เพราะว่าเมื่อคุปภาพไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง (เช่น มุมยอดกว้างของดอกสว่าน) ก็ไม่เป็นไร เพราะผู้อ่านแบบจะยึดข้อความเป็นหลัก ผู้เขียนยังซึ่งทำการบกมิติ 3-R9 และกามนิสิตว่า 3 น่าจะหมายถึงอะไร (คำตอบคือ จำนวน round) ก่อนจะเทียบกับสิ่งที่สอนคือ R9, 3 places และจะเขียนต่างกันแต่เป้าหมายเหมือนกัน ผู้เขียนลองถามนิสิตว่า R2~3 คือขนาดของอะไร (คำตอบคือ round) เจียนอย่างนี้ ต้องการขนาดรัศมีเท่าใด (คำตอบคือ 2 ถึง 3 มม) ก่อนจะสรุปว่าการไม่เจาะลงตัวเลข เช่นนี้แสดงว่า round นี้เกี่ยวข้องน้อยกับการใช้งานจึงไม่ต้องสร้างให้แม่นยำ (ซึ่งจะไปเพิ่มต้นทุนการผลิต)

ในบทการเขียนแบบใช้งาน ผู้เขียนแสดงแบบในแคดเตล็อก (รูปที่ 13) [2] ให้นิสิตเห็น และตั้งคำถามว่าภาพที่เห็นประยุกต์เทคนิคการตัด section หรือไม่ ถ้าประยุกต์แล้วใช้เทคนิคการแสดงภาพตัดแบบใด ภาพตัดที่


<sup>4</sup> ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.สุวิทย์ บุญยวนิชกุล

<sup>5</sup> ได้รับความอนุเคราะห์ไฟล์จากคุณปรีชา พันธุ์ธิรากุล บริษัท พี.ซี. ดีไซน์เทคโนโลยีจำกัด

แสดงมี section line หรือไม่ ถ้าไม่มีพิจารณาจากօราใจึงแนใจว่าเป็นภาพตัด จากนั้นก็สามารถนิสิตว่าภาพที่เห็นประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนชิ้นเดียวหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ สิ่งนี้จะเป็นแบบภาพประกอบใช้ใหม่ สร้างเกตใหม่ว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอยู่ ณ ตำแหน่งที่ใช้งาน มีการใช้สัญ尼ยมลักษณะการเขียนสักเกลี่ยว (ข้ามเมื่อของภาพตัด) มีการบอกขนาดเป็นสัญลักษณ์ร่วมกับตารางบอกตัวเลข การบอกขนาดในแบบภาพประกอบบ้มีด้านบอกละเอียดจนผลิตได้ แต่จะบอกเฉพาะขนาดที่เกี่ยวกับการใช้งานอยุ่กรอบนี้

### 2.2.8 มาตรฐานการเขียนแบบ

ในบทนำ ผู้เขียนนำมาตรฐานการเขียนแบบ เช่น MOK, JIS, ISO เป็นต้น ไปให้กับเห็น เพื่อยกตัวอย่างว่าแต่ละประเทศจะมีมาตรฐานของตนเอง จุดมุ่งหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารนั้นเหมือนกันทุกมาตรฐาน แต่รายละเอียดอาจแตกต่างกัน เช่น มาตรฐาน ANSI กำหนดว่า ขีดสั้นของเส้นผ่านศูนย์กลางต้องตัดกันที่จุดศูนย์กลางของวงกลม แต่ในมาตรฐาน JIS กำหนดว่าขีดยาวต้องตัดกัน เป็นต้น แม้ว่ารายละเอียดังกล่าวจะต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายเหมือนกันคือแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือส่วนใดๆ ออกจากนี้ยังยกตัวอย่างเอกสารขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานการเขียนแบบของตัวเอง ในรูปที่ 14<sup>6</sup>



รูปที่ 12

ตัวอย่างแบบจริง

<sup>6</sup> ดาวน์โหลดได้ที่ [http://www.everspec.com/NASA/NASA+-+GSFC/GSFC+\(General\)/](http://www.everspec.com/NASA/NASA+-+GSFC/GSFC+(General)/)

**300 lb. Globe Valve**

SERIES "C" Stainless steel Class 300. Outside screw and yoke. Rising stem and handwheel. Swivel plug. Renewable gland packing under pressure when valve is in the full open position.




Fig.	300 UPCM/Y
Steel Material	CF-8M (316)

Face to Face Dimensions: ANSI B16.10  
End Flange Dimensions: ANSI B16.5  
Shell Wall Thickness: API 600

Pressure-Temperature Ratings: ANSI B16.5

Description of Parts

Fig.	300 UPCM/Y	Materials
#1 Body	CF-8M	
Bonnet	CF-8M	
Seat	316	
#2 Disc	CF-8M	
Disc Nut	CF-8M	
Gland	316	
Gland Packing	Teflon-impregnated Asbestos	
Gland Flange	403	
Handwheel	Malleable Iron	
Seat	Spiral Wound Asbestos	
Gasket	Asbestos	
Bonnet Bolt Nut	403/304	
Gland Bolt Pin	403	
Yoke Bush	Ductile Ni-Resist	
Color	316	
Name Plate	Aluminum	

\* 1. 2" and larger seat with asbestos faced.  
2. Disc with asbestos faced

**Dimensions**

Valve Size	1 1/2	2	2 1/2	3	4	6	8	10	12
In	40	60	98	80	100	150	200		
mm	100	150	250	200	250	380	450		
L Face to face RF	9	10 1/2	11 1/2	12 1/2	14	17 1/2	22		
mm	230	267	292	318	388	444	500		
H Valve open height	1 1/16	14 1/8	15 1/8	16 1/8	20 1/8	26 1/8	29 1/8		
mm	300	360	400	430	520	670	700		
D Diam. handwheel	7 1/2	7 1/2	9 5/8	9 5/8	13 3/8	17 3/8	22 1/8		
in	200	200	250	250	350	450	500		
mm	500	500	650	650	850	1150	1250		

(n)

**300 lb. Gate Valve**

SERIES "C" Stainless steel Class 300. Outside screw and yoke. Rising stem, Stationary handwheel. Wedge disc. Renewable gland packing under pressure when valve is in the full open position.




Fig.	300 UCMCY
Steel Material	CF-8M (316)

Face to Face Dimensions: ANSI B16.10  
End Flange Dimensions: ANSI B16.5  
Shell Wall Thickness: API 600

Pressure-Temperature Ratings: ANSI B16.5

Description of Parts

Fig.	300 UCMCY	Materials
#1 Body	CF-8M	
Bonnet	CF-8M	
Stem	316	
#2 Disc	CF-8M	
Gland	316	
Gland Packing	Asbestos-Mica Filled	
Gland Flange	403	
Handwheel	Malleable Iron	
Gasket	Spiral Wound Asbestos	
Bonnet Bolt Nut	403/304	
Disc Bolt Nut	304	
Gland Bolt Pla	403	
#3 Yoke	CF-8M	
Yoke Sheet	Ductile Ni-Resist	
Yoke Cover Nut	Steel	
Globe Nipple	Steel	
#4 Thrust Bearing	Steel	
Color	316	
Name Plate	Aluminum	

\* 1. 2" and larger seat with asbestos faced.  
2. Disc with asbestos faced  
3. 10" and larger  
4. 10" and larger  
Disc Design: Solid Wedge Type 11" x 4"  
Flexible Type 0" to 18"  
Up to 16" available

**Dimensions**

Valve Size	1 1/2	2	2 1/2	3	4	6	8	10	12
in	40	50	65	80	100	150	200	250	300
mm	100	125	150	180	210	310	380	450	500
L Face to face RF	180	216	241	283	336	423	419	487	502
mm	450	540	560	620	700	900	850	1000	1050
H Valve open height	14 1/8	16 1/8	16 1/8	20 1/8	24 1/8	30 1/8	40 1/8	46 1/8	56 1/8
mm	370	420	448	520	620	780	1020	1220	1420
D Diam. handwheel	7 1/2	7 1/2	7 1/2	9 5/8	9 5/8	13 3/8	17 3/8	17 3/8	19 5/8
in	200	200	200	250	250	350	400	400	500
mm	500	500	500	650	650	850	1000	1000	1250

(x)

รูปที่ 13  
แบบในแคตตาล็อก

**X-673-64-1F**  
Supersedes GSFC X-673-64-1E/July 1991

## ENGINEERING DRAWING STANDARDS MANUAL

Mechanical Engineering Branch  
Goddard Space Flight Center  
Greenbelt, Maryland

August 1994



National Aeronautics and Space Administration

Goddard Space Flight Center  
Greenbelt, Maryland 20771  
1994

รูปที่ 14  
ภาพปกของมาตรฐาน  
การเขียนแบบของ  
องค์กรขนาดใหญ่

### III. เรื่องอื่น ๆ

ผู้เขียนใช้เวลา 2-3 นาทีแรก เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับการสอนหน้าอย่างไรโดยใช้แผนที่การเรียนรู้ของรายวิชา เฉลยการบ้านและชี้ประเด็นที่นิสิตทำผิดพลาด บางครั้งจะเพิ่มการเล่าเรื่องหรือการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวิชานี้ หรือนำข้อความที่นำเสนอให้นิสิตอ่านอีกสักเล็กน้อย เพื่อให้นิสิตได้เห็นมุมมองอื่น ๆ ด้วย และปอยครั้งที่สามารถดึงความสนใจของนิสิตได้

ข้อความที่นำเสนอ “ได้แก่ พระราชนิรันดร์ของในหลวง คำกล่าวของนักปราชญ์ คำเทศนาของพระ ข้อคิดของผู้ใหญ่ในสังคมที่ได้รับการนับถือ คำแนะนำในการเรียน เป็นต้น ส่วนคำถามที่ผู้เขียนชอบถามให้นิสิตเก็บไปคิดได้แก่ คุณรู้ไหมการศึกษาคืออะไร คุณคิดว่าการศึกษาคือการลงทุนใช่หรือไม่ เพราะอะไร คุณเห็นด้วยไหมว่า ถ้าทุกคนทำดีที่สุดเพื่อตัวเองแล้วสังคมก็จะดีที่สุด เพราะอะไร ถ้าพุงนี้เรามีเทคโนโลยีกว่า 100 เท่าของวันนี้ คุณคิดว่าเราจะแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้หรือไม่ คุณคิดว่าการใช้เหตุผลช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เสมอหรือไม่ เพราะอะไร คนญี่ปุ่นน้อยคนมากที่กินข้าวไม่นมดajan แต่คนไทยส่วนมากกินข้าวไม่นมดajan คุณคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศหรือไม่ เป็นต้น

ผู้เขียนจะย้ำเสมอว่า วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรมไม่ใช่วิชาภาครูป (ทัศนศิลป์) แต่มันคือการสื่อสารข้อมูล (ส่วนใหญ่) ในเชิงกราฟิก เสน่ห์ต่าง ๆ ในแบบเกิดจากความพยายามถ่ายทอดรายละเอียดของวัตถุ

### IV. ผลการประเมิน

รูปแบบการสอนของปีการศึกษา 2551 ภาคต้น ที่กล่าวไปนั้นถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินของปีการศึกษา 2550 ภาคต้น ดังแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นว่าทุกรายการได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ส่วนรายการที่ผู้เขียนคิดว่าประสบความสำเร็จอย่างมากคือ รายการที่ 4, 5, 9 และ 15

รายการประเมิน	2550 ต้น <sup>(1)</sup>	2551 ต้น
1. ความเหมาะสมของหน้าสื่อหรือตำรา	3.79~0.16	4.57~0.12
2. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอน	4.62~0.11	4.82~0.08
3. ความเหมาะสมของการบ้าน การทดสอบอย่างไร และข้อสอบ	3.90~0.14	4.26~0.15
4. ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้ความรู้	3.83~0.14	4.21~0.13
5. ความสำคัญ และความน่าสนใจของเนื้อหา	4.03~0.13	4.46~0.13
6. ความชัดเจนในการตอบคำถามของอาจารย์	4.08~0.14	4.47~0.13
7. ความสามารถในการสร้างแนวคิดประยุกต์จากการบรรยาย และ/หรือการตอบคำถามของอาจารย์	3.57~0.16	4.22~0.15
8. ความสามารถทำเข้าใจความคิดหลักของเนื้อหา	3.80~0.16	4.06~0.16
9. การเรียนให้ห้องเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวดีเร็ว กว้างขวาง และลึกซึ้งเพียงใด	4.01~0.15	4.33~0.14
10. ความครบถ้วนของเนื้อหาที่สอนเพียบกับที่เขียนในประมาณวาระวิชา	4.15~0.13	4.55~0.12
11. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการส่งงานคืน	4.05~0.16	4.27~0.16
12. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนที่ประยุกต์ในงานที่ส่งคืน	3.93~0.17	4.15~0.17
13. ความสนับสนุนที่จะสามารถอาจารย์ผู้สอนเมื่อมีข้อสงสัย	3.97~0.15	4.28~0.17
14. ความเอาใจใส่ให้เข้าใจเนื้อหาของผู้สอน	4.47~0.13	4.78~0.08
15. ความรู้สึกอยากรู้ติดตามและสนใจความรู้ต่อไป	3.68~0.19	4.07~0.18

<sup>(1)</sup> ตัวเลขหลังเครื่องหมาย “~” คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1  
คะแนนประเมินผลการ  
เรียนการสอน

## V. สรุป

บทความนำเสนอตัวอย่างสืบประกอบการสอนและวิธีสาธิตสืบเหล่านี้ร่วมกับการบรรยาย  
บรรยายภาคในห้องเรียนพบว่า นิสิตให้ความสนใจและติดตามเนื้อหามากขึ้น และมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตอบ  
คำถาม ผลการประเมินการสอนพบว่าวิธีการที่กล่าวไปช่วยปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น  
จากการสังเกต

## บรรณานุกรม

- [1] จิรพงศ์ กลิวิทย์คำนวย, “ประสบการณ์การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น,” สัมมนาทางวิชาการ วิศวศึกษา ครั้งที่ 5 โรงแรมแคมปัสเดอร์ชิตี้จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี, วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2550, หน้าที่ 1-6. 2550.
- [2] KITZ Stainless Steel Valves Catalog NO 406-E, หน้าที่ 16-17.